


АССОЦИАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 	Политика Органа по аккредитации ААЦ «Аналитика» по аккредитации производителей стандартных образцов	Третья редакция стр. 1 из 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

Ассоциация аналитических центров
«Аналитика»

«УТВЕРЖДАЮ»
Управляющий
Органом по аккредитации
ААЦ «Аналитика»

И.В. Болдырев
«20» ноября 2019 г.

**Политика Органа по аккредитации ААЦ «Аналитика» по
аккредитации производителей стандартных образцов
(третья редакция).**

Москва

1 Область применения

Настоящий документ предназначен для экспертов органа по аккредитации, а также для производителей стандартных образцов (ПСО), аккредитованных или претендующих на получение аккредитации в Органе по аккредитации ассоциации «Аналитика».

Настоящий документ должен применяться совместно ISO 17034 и АРАС ТЕС1 008 и ГОСТ ISO/IEC 17025.

Настоящий документ не устанавливает дополнительных требований для ПСО. Настоящие «Рекомендации» являются пособием по единообразному пониманию требований, установленных ISO 17034 и АРАС ТЕС1 008 и ГОСТ ISO/IEC 17025.

2 Политика по применению ISO 17034.

2.1. ISO 17034 является документом, на соответствие которому проводится аккредитация. В частности этим руководством установлена обязательность применения требований ISO/IEC 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» в части деятельности ПСО по испытаниям, выполняемых на всех стадиях производства СО.


2.2. Также обязательным документом, необходимым для правильной и единообразной трактовки требований ISO 17034 является документ АРАС ТЕС1 008 «Руководство АПАК по применению и производству СО»

3 Интерпретация отдельных требований ISO 17034

3.1. П.4.5. ISO 17034, 6.2.1

“В тех случаях, когда РМР привлекает субподрядные организации для выполнения какой-либо части производства СО, включая отбор проб, приготовление материала, обработку материала, исследование однородности и стабильности, характеризацию, хранение и распространение СО, РМР должен иметь процедуры для подтверждения достаточности опыта и технической компетентности субподрядных организаций, необходимых для выполнения порученных им работ и их соответствия разделам настоящего Международного стандарта и других применяемых стандартов”.

В качестве доказательства соответствия этих субподрядчиков требованиям ISO 17034 может рассматриваться:

АССОЦИАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 	Политика Органа по аккредитации ААЦ «Аналитика» по аккредитации производителей стандартных образцов	Третья редакция <hr/> стр. 3 из 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

- наличие аттестата аккредитации с соответствующей областью аккредитации, выданного субподрядчику органом по аккредитации ААЦ «Аналитика»;

- наличие аттестата аккредитации, выданного субподрядчиком органом по аккредитации- участником ILAC MRA;

- материалы проверки соответствия лаборатории субподрядчика, проведённой ПСО (проверка должна соответствовать требованиям ISO 17034).

3.2. П.7.6 ISO 17034

«ПСО должен обеспечить выполнение соответствующих требований ISO/IEC 17025 в части калибровки и испытаний»

В качестве доказательства соответствия ПСО требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 может рассматриваться:

- наличие аттестата аккредитации испытательной лаборатории ПСО, выданного органом по аккредитации ААЦ «Аналитика»;

- наличие аттестата аккредитации испытательной лаборатории ПСО, выданного органом по аккредитации-участником ILAC MRA.

В иных случаях проверка соответствия испытательной лаборатории требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 должна быть проведена органом по аккредитации в процессе аккредитации ПСО.